



Meglévő csomópont (Dózsa György út - Lilium utca)  
Jelzőlámpás csomóponttá történő átépítés előtti állapot

**JELMAGYARÁZAT**

- Meglévő burkolatszél
- Meglévő kiemelt szegély
- Meglévő térkő burkolat
- Meglévő árok
- Meglévő rézsúvonal
- Meglévő közúti vezetőkorlát
- Meglévő kerítés
- Meglévő csőáteresz
- Meglévő kapubejáró
- Meglévő lakóépület
- Meglévő kilométer tábla
- Meglévő sövény
- Meglévő fa
- Meglévő kerek aknafedlap
- Meglévő szögletes aknafedlap
- Meglévő földalatti tűzcsap
- Meglévő földfeletti tűzcsap
- Meglévő vízelzáró szerelvény
- Meglévő víznyelőakna
- Meglévő gázvezeték szerelvény
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Terelővonal"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Záróvonal"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Irányjelző nyíl"
- Meglévő, megmaradó sárga színű "Utat keresztező kerékpárút"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "STOP" burkolati jel
- Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Terelővonal"
- Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Záróvonal"
- Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Irányjelző nyíl"
- Tervezett távlati csomópont átépítés beavatkozási területe (egyéb beruházás keretében)
- Meglévő általános járműjelző (Ø 200)
- Meglévő általános járműjelző (Ø 300)
- Meglévő gyalogosjelző
- Meglévő forgalomtechnikai akna
- Meglévő vasbeton oszlop
- Meglévő közvilágítási oszlop
- Meglévő elektromos kábelsekrény
- Meglévő fém tartóoszlop
- Meglévő távközlési akna
- Meglévő távközlési kábeljelző kő
- Meglévő távközlési kábelsekrény
- Meglévő telefonoszlop
- Meglévő utcai szemetes
- Meglévő jogi határvonal
- Meglévő fekvéshatár
- Meglévő helyrajzi szám
- Meglévő utcanév
- Meglévő jelzőtábla
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Helyzetjelző vonal"
- Meglévő, megmaradó fehér színű "Gyalogos-átkelőhely"
- Meglévő, megmaradó sárga színű "Megállóhely" burkolati jel
- Meglévő hossz-, vagy keresztirányú repedés
- Meglévő nyomvályús burkolat
- Meglévő, rossz állapotú burkolat
- Meglévő lokális burkolatfelületi hiba
- Meglévő kiemelt szegély tisztítása

**MEGJEGYZÉS:**

- A terv a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulása, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által előírt fedvénytervi módosítások, valamint az eredeti és fedvénytervi tervanyagokhoz készített "Közúti biztonsági audit jelentés" alapján készült.
- A meglévő víznyelők, aknák és gázvezeték állapotának felmérését és a javasolt beavatkozást a "Víznyelők, aknák és gázvezeték állapotvizsgálata" címe munkarész tartalmazza.
- A tervelapon a Dózsa György út - Lilium utca csomópont jelenlegi állapotát ábrázoltuk. A csomópont távlatban jelzőlámpás csomóponttá alakul. A tervezett előkészítő munkákat a jelenlegi állapotra és a távlati elrendezésre is megterveztük. Jelen helyszínrajz a jelenlegi állapotra érvényes kialakítást mutatja be, míg a távlati állapotra vonatkozó csomóponti elrendezést az E-2. jelű "Előkészítő munkák helyszínrajza II." tartalmazza.
- Amennyiben a Dózsa György út - Lilium utca csomópont átépítése jelen beruházás megkezdése előtt nem valósul meg, úgy az eszerint a rajzi munkarész szerinti kialakítást kell tervezettnek tekinteni és megvalósítani.

**TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT.**

Iroda: 1033 Bp., Polgár u. 12. Postacím: 1300 Pf.: 4  
Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063  
e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu  
web: www.tandemkft.hu



ISO 9001:2001  
503/0919(1)-850(1)

Megbízó:	Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.)	Dátum:	2017. június hó
Megbízás tárgya:	Szentendre, 11. sz. főút belterületi szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának részletes vizsgálata, a biztonsági audit jegyzőkönyvében foglalt módosítások FORGALOMTECHNIKAI TERVE	Munkaszám:	903/2017.
		Rajzszám:	E-2./JÁ
Részművelet, rajz megnevezés:	JELENLEGI ÁLLAPOTRA KÉSZÍTETT ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK HELYSZÍNRAJZA II. (11. sz. főút 17+600 - 17+820 km szelvényei között)	Méretarány:	M=1:500
Felelős tervező:	Tervező:	Tervező:	Belső ellenőr:
Pej Kálmán KÉ-K/01-5207	Ozsváth György KÉ-K/13-11403	Hegyi Dániel Hegyi Dániel okl. építőmérnök	Pej Kálmán KÉ-K/01-5207
			Kiadva:
			2017. június