

- Meglévő burkolatszél
Meglévő kiemelt szegély
Meglévő térkő burkolat
Meglévő árok
Meglévő részsűvonal
Meglévő közúti vezetőkorlát
Meglévő kerítés
Meglévő csőáteresz
Meglévő kapubejáró
Meglévő lakóépület
Meglévő kilométer tábla
Meglévő sövény
Meglévő fa
Meglévő kerek aknafedlap
Meglévő szögletes aknafedlap
Meglévő földalatti tűzcsap
Meglévő földfeletti tűzcsap
Meglévő vízelzáró szerelvény
Meglévő víznyelőakna
Meglévő gázvezető szerelvény
Meglévő, megmaradó fehér színű "Terelővonal"
Meglévő, megmaradó fehér színű "Záróvonal"
Meglévő, megmaradó fehér színű "Irányjelző nyíl"
Meglévő, megmaradó sárga színű "Utat keresztező kerékpárút"
Meglévő, megmaradó fehér színű "STOP" burkolati jel
Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Terelővonal"
Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Záróvonal"
Meglévő, marással eltávolítandó fehér színű "Irányjelző nyíl"


Tervezett távlati csomópont átépítés beavatkozási területe (egyéb beruházás keretében)

JELMAGYARÁZAT

- Meglévő általános járműjelző (Ø 200)
Meglévő általános járműjelző (Ø 300)
Meglévő gyalogosjelző
Meglévő forgalomtechnikai akna
Meglévő vasbeton oszlop
Meglévő közvilágítási oszlop
Meglévő elektromos kábelszekrény
Meglévő fém tartóoszlop
Meglévő távközlési akna
Meglévő távközlési kábeljelző kő
Meglévő távközlési kábelszekrény
Meglévő telefonoszlop
Meglévő utcai szemetes
Meglévő jogi határvonal
Meglévő fekvéshatár
Meglévő helyrajzi szám
Meglévő utcanev

Meglévő jelzőtábla

- Meglévő, megmaradó fehér színű "Helyzetjelző vonal"
Meglévő, megmaradó fehér színű "Gyalogos-átkelőhely"
Meglévő, megmaradó sárga színű "Megállóhely" burkolati jel
Meglévő hossz-, vagy keresztirányú repedés
Meglévő nyomvályús burkolat
Meglévő, rossz állapotú burkolat
Meglévő lokális burkolatfelületi hiba
Meglévő kiemelt szegély tisztítása



MEGJEGYZÉS:

- A terv a Magyar Közút NZrt. közútkezelői hozzájárulása, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által előírt fedvénytervi módosítások, valamint az eredeti és fedvénytervi tervanyagokhoz készített "Közúti biztonsági audit jelentés" alapján készült.
- A meglévő víznyelők, aknák és gázvezetők állapotának felmérését és a javasolt beavatkozást a "Víznyelők, aknák és gázvezetők állapotvizsgálata" címe munkarész tartalmazza.
- A tervlapon a Dunakanyar körút - Árpád utca csomópont jelenlegi állapotát ábrázoltuk. A csomópont távlatban jelzőlámpás csomópontá alakul. A tervezett előkészítő munkákat a jelenlegi állapotra és a távlati elrendezésre is megterveztük. Jelen helyszínrajz a jelenlegi állapotra érvényes kialakítást mutatja be, míg a távlati állapotra vonatkozó csomóponti elrendezést az E-5. jelű "Előkészítő munkák helyszínrajza V." tartalmazza.
- Amennyiben a Dunakanyar körút - Árpád utca csomópont átépítése jelen beruházás megkezdése előtt nem valósul meg, úgy az eszerint a rajzi munkarész szerinti kialakítást kell tervezettnek tekinteni és megvalósítani.

TANDEM MÉRNÖKIRODA KFT.

Iroda: 1033 Bp., Polgár u. 12. Postacím: 1300 Pf.: 4
Tel.: [1] 368-8343; [1] 368-9063
e-mail: pej.kalman@tandemkft.hu
web: www.tandemkft.hu



ISO 9001:2001
503/0919(1)-850(1)

Megbízó:	Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.)	Dátum:	2017. június hó
Megbízás tárgya:	Szentendre, 11. sz. főút belterületi szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának részletes vizsgálata, a biztonsági audit jegyzőkönyvében foglalt módosítások FORGALOMTECHNIKAI TERVE	Munkaszám:	903/2017.
Részművelet, rajz megnevezés:	JELLENLEGI ÁLLAPOTRA KÉSZÍTETT ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK HELYSZÍNRAJZA V. (11. sz. főút 19+500 - 19+730 km szelvényei között)	Rajzszám:	E-5./JÁ
Felelős tervező:	Pej Kálmán KÉ-K/01-5207	Méretarány:	M=1:500
Tervező:	Ozsváth György KÉ-K/13-11403	Kiadva:	2017. június
Tervező:	Hegyi Dániel okl. építőmérnök		
Belső ellenőr:	Pej Kálmán KÉ-K/01-5207		

Ez a terv a TANDEM Mérnökiroda Kft. szellemi terméke.

2324351 H4#44